

管理番号	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
7914	いすゞ	H24/11	SKG - FRR90S2 7040673	クレーン付	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	
☐ 自家用 ☐ 営業用 ☐ レンタカ ☐ 不明	H26/11/28	切れ 894 km 抹消 タコグラフ年月	2,650 kg	L 5,540 W 2,130 H 400	

エンジン状態	良好	AC	☒ 良	不良	無	ブレーキ	エア	210	馬力	R券	有	預託金	¥12,080	円		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								T/M	6	速	キャブ内部			備考		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								異常なし			汚れ	☒ 少	中	多	ABS ☒ 有 無 エア・バック ☒ 有 無 坂道S ☒ 有 無	
上物メーカー名	タノ							シート破れ			有	☒ 無				
年式,型式及状態	2.9t吊4段ラジコンフックイン ZE304HR KA8756 12/11							クロス張り			有	無				
	フルキャブ タンク200L 3ヘッド							取説			☒ 有	無				
その他	ディスプレイヘッドライト,ETC							メンテナンス			☒ 有	無				

外装状態 業務未使用

Fガラス状態

要交換 ☒ 良好 飛石有

記録簿

有 ☒ 無

PMマフラ

有 ☒ 適合

証明書

有 ☒ 無



S・リミッタ

有 ☒ 無

証明書

有 ☒ 無





タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

上 前 上

☐

☐

☐

☐

☐

☐

上 上 上 上

F ☒ スペア ☐ R

サイズF 225/90R17.5LT

サイズR 225/90R17.5LT

ミックスタイヤ

*スノータイヤは表記する