

管理番号	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
7537	三菱	H18/09	PJ - FS54JZ 541107	アルミウイング	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			
☐ 自家用	切れ ☒ 抹消	431,343 km	13,500 kg	L	W	H	(有)トラックセル・トミダ
☐ 営業用				9,600	2,390	2,650	
☐ レンタカ		タコグラフ年月	06/06				
☐ 不明							

エンジン状態	A	B	☒ C	D	E	AC	☒ 良	不良	無	ブレーキ	エア	350	馬力	R券	有	預託金	¥13,580	円	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)										T/M 7 速		キャブ内部		備考		ETC			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)										異常無し		汚れ 少 ☒ 多							
上物メーカー名		日本フルハーフ										シート破れ		☒ 有	☐ 無	ABS		☒ 有	☐ 無
年式,型式及状態		同年式 DMJ W7CB772										クロス張り		☐ 有	☐ 無	エアバック		☒ 有	☐ 無
		ハイルーフ 門高258,門幅238cm ラッシング1段 床フック9対 Rエアサス										取説		☐ 有	☒ 無	坂道S		☒ 有	☐ 無
その他		カラーバックモニター,室内内張りラメ塗装 貫通式物入れ タンク200+300										メンテノート		☐ 有	☒ 無				

外装状態 Fバンパー凹み,左メッキステップアッパー割れ,床擦りキス Rバンパーステー曲り 排気ブレーキ不動,

Fガラス状態

要交換 良好 ☒ 飛石有

やや大きめ

記録簿

有 ☒ 無

PMマフラ

適合

証明書

適合

S・リミッタ

☒ 有 ☐ 無

証明書

☒ 有 ☐ 無

飛石2箇所

✕

✕

フロントバンパー凹

✕

リヤバンパーステー曲り

✕

✕

リヤフェンダー曲

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

中 前 中

上 上

上 上 中 中

下 下 下 下

F 下

スペア

R

サイズF

245/70R19.5

サイズR

245/70R19.5

ミックス

*スノータイヤは表記する